2022년 유치원 스프링클러 공사로 인한 부분 석면해체·제거
모니터단 2차[보양] 점검 결과

□개요

1. **일시** : 2022.07.28.(목) 11:00 ~ 12:00
2. **장소** : 장촌초등학교병설유치원 복도 [61.100㎡]
3. **점검자** : 석면모니터단 및 교육지원청 관계자
4. **점검내용** : 비닐보양 작업 적정성

가. 창문 환기덕트의 개방부위, 출입문 등 모든 개구부를 불침투성 재질의 비닐시트로 적정하게 밀폐하였는가?
나. 벽과 바닥이 불침투성 재질의 비닐시트 두겹으로 밀폐되었는가?
다. 이동이 어려운 부착물 등은 철저하게 밀봉하고, 찢어진 비닐이나 틈새를 통해 공기가 새는 곳은 없는가?
라. 감시창은 작업공간 내부를 잘 볼 수 있게끔 설치됐는가?
마. 음압기 설치, 폐기물반출로는 문제가 없는가?

5. **점검결과** : **적합(※지적사항 당일 현지조치 후 확인)**

□ 관련사진

보양 1	보양 2
	
모니터단 점검 1 [음압기 정상 작동 확인]	**모니터단 점검 2 [비닐보양 적정성 확인]**
	